



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 6 июля 2025 года

Toyota VENZA, 2013



19 мая 2017 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 16 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: 4T3BA3BB70U045812

Госномер: P405MT48

Номер кузова:

4T3BA3BB70U045812

Номер двигателя: M387288

Номер ПТС: 78УТ537574

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9919685291

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 2 672 см³

Мощность: 185 л.с.

Последний пробег: 93 118 км

Предыдущие госномера:
M163PT196, E036BX50

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Были кузовные ремонты

- ! Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- i 1 объявление на Авито
- i Пробег — 93 118 км
- i Есть таможенная декларация

- i 19 записей в истории эксплуатации
- i 2 техосмотра
- i Попал под отзывные кампании

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 06.07.2025 10:26. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 23 июля 2013 — 14 марта 2020

Срок владения: 6 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

2-й владелец

Период владения: 14 марта 2020 — н.в.

Срок владения: 5 лет 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Свердловская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

2 августа 2021 года в 16:22

Тип происшествия: Съезд с дороги


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Toyota VENZA — автомобиль из отчёта

Повреждения

ОБА БАМПЕРА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ.

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

13 августа 2021 года

Стоимость ремонта: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 100 000 – 150 000 ₽

Стоимость механических работ: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 ₽

Общая стоимость: 200 000 – 300 000 ₽

Ремонт

Поперечина поотремонтировать

Дверь передняя правая отремонтировать

Крыло переднее левое отремонтировать

Дверь задняя левая отремонтировать

Дверь передняя левая отремонтировать

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Поперечина покраска поверхности

Окраска новой детали K1N (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Молдинг двери задний левый окраска новая деталь

Молдинг двери передний левый окраска новая деталь

Молдинг двери задний окраска новая деталь

Молдинг двери передний правый окраска новая деталь

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Поперечина передняя пола покраска поверхности

Замена

Бампер передний

Молдинг двери передний правый

Абсорбер бампера передний

Молдинг двери задний левый

Решётка бампера передняя

Молдинг двери задний правый

Противотуманная фара левая в сборе

Бампер задний

Противотуманная фара правая в сборе

Облицовка передняя арка колесная задняя левая

Отражатель воздушный радиатора

Облицовка передняя арка колесная задняя правая

Молдинг двери передний левый

Поперечина передняя пола передняя

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - заменить

Усилитель бампера передний снятие/установка

Воздушный канал правый радиатора снятие/
установкаМолдинг нижний двери передний левый снятие/
установкаМолдинг нижний двери передний левый снятие/
установкаМолдинг двери задний левый нижний снятие/
установкаМолдинг двери задний правый нижний снятие/
установка

Бампер задний - заменить

Облицовка передняя арка колеса задняя левая
снятие/установкаОблицовка передняя арка колеса задняя правая
снятие/установка

Поперечина панель пола передняя - заменить

Блок-фара левая - снятие/установка

Крыло переднее левое - снятие/установка

Дверь передняя левая - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Стекло двери передней левой - снятие/установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Обивка двери передняя правая - снятие/установка

Облицовка двери передней снятие/установка

Стекло двери передней правой - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Обивка двери задней левой - снятие/установка

Стекло двери задней левой - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Облицовка двери задней правой - снятие/установка

Стекло двери задней правой - снятие/установка

Облицовка и двери задние - снятие/установка
(дополнительные работы)**✓ Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

19 мая 2017 года

Цена: 1 700 000 ₽

Пробег: 41 000 км

Регион: Московская область, Красногорск



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 16 фото на сайте](#)

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, куплена у официального дилера. Авто некурящего человека. Автосалонам не звонить!!!!!!!!!!!!Торг при осмотре!

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
19 мая 2017 17:45	1 700 000 ₽	41 000 км
25 мая 2017 13:08	Не менялась	Не менялся

Авито Оценка — 1 750 800 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 649 000 — 2 850 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 645 700 — 1 820 800 ₽

19 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 19 событий и 2 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

Таможенные сведения

21 июня 2013 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

23 июля 2013 — 14 марта 2020

Срок владения:

6 лет 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Первичная регистрация

23 июля 2013 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Московская область

Визит на сервис

20 сентября 2013 • Пробег 1 902 км • Дилер

Визит на сервис

12 июля 2014 • Пробег 10 306 км • Дилер

Визит на сервис

19 июля 2014 • Дилер

Визит на сервис

5 апреля 2015 • Пробег 20 223 км • Дилер

Визит на сервис

4 июля 2016 • Пробег 34 232 км • Дилер

Прохождение технического осмотра

19 июля 2016 • Пробег 34 852 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

2 сентября 2016 • Пробег 36 083 км • Дилер

Размещение первого объявления на Авито

19 мая 2017 • Пробег 41 000 км • Авито • Московская область, Красногорск

Прохождение технического осмотра

15 июля 2018 • Пробег 51 235 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:
14 марта 2020 — н.в.

Срок владения:
5 лет 5 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Свердловская область

Смена владельца

14 марта 2020 • Данные о регистрации • Свердловская область

Регламентное ТО

15 марта 2020 • Пробег 68 020 км • Дилер • Свердловская область, Нижний Тагил

=70,000= КМ (42,000 MILES(RR D/C) SERVICE-Проверка ; МАСЛО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДЛЯ РЕДУКТОРОВ ЗАМЕНА; МАСЛО ДЛЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ ЗАМЕНА; МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ЗАМЕНА; НАПРАВЛЯЮЩИЕ СУППОРТОВ СМАЗКА; ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА ЗАМЕНА; ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ ЗАМЕНА; ЛАМПА ПЕРЕДНЕЙ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ СНЯТЬ / УСТАНОВИТЬ; ЛАМПА ПЕРЕДНЕЙ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ СНЯТЬ / УСТАНОВИТЬ;

Кузовной ремонт

13 февраля 2021 • Пробег 80 950 км • Дилер • Свердловская область, Нижний Тагил

Бампер передний - снятие и установка, Бампер передний - разборка/сборка, Бампер передний - подготовка к окраске, Бампер передний - ремонт, Бампер передний - окраска

ДТП

2 августа 2021 • Данные о ДТП • Свердловская область

Расчет стоимости ремонта

13 августа 2021 • Пробег 89 623 км • Audatex

Кузовной ремонт

25 октября 2021 • Пробег 93 118 км • Дилер • Свердловская область, Нижний Тагил

ПОДБОР КРАСКИ ПОДБОР; Мойка (СК) МОЙКА; БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬВКЛ: БАМПЕР П, РЕШЕТКА РАДИАТОРА И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У; УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА П С/У; БЛОК-ФАРА ЛЕВАЯ - С/У(БАМПЕР СНЯТ)ВКЛ: ФАРЫ - ОТ РЕГУЛИРОВАТЬ; КРЫЛО П Л - С/У(БАМПЕР И ФАРЫ СНЯТЫ)ВКЛ: ПОДКРЫЛ ОК И НЕОБХОДИМЫЕСЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У; ВОЗДУШНЫЙ КАНАЛ ПР РАДИАТОРА С/У; МОЛДИНГ НИЖНИЙ ДВЕРИ П Л С/У; ДВЕРЬ П Л - С/УВКЛ: ДВЕРЬ - ПОДОГНАТЬ; ОБИВКА ДВЕРИ П Л - С/У; СТЕКЛО ДВЕРИ П Л - С/У(ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ СНЯТА); МОЛДИНГ НИЖНИЙ ДВЕРИ П Л С/У; ДВЕРЬ П ПР - С/УВКЛ: ДВЕРЬ - ПОДОГНАТЬ; ОБИВКА ДВЕРИ П ПР - С/У; ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ С/У; СТЕКЛО ДВЕРИ П ПР - С/У(ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ СНЯТА); МОЛДИНГ ДВЕРИ З Л Н С/У; ДВЕРЬ З Л - С/УВКЛ: ПЕТЛЯ ДВЕРИ И ДВЕРЬРАЗОБРАТЬ; ОБИВКА ДВЕРИ З Л - С/У;

СТЕКЛО ДВЕРИ З Л - С/У(ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ СНЯТА) ; МОЛДИНГ ДВЕРИ З ПР Н С/У ; ДВЕРЬ З ПР - С/УВКЛ: ПЕТЛЯ ДВЕРИ С/УИ ДВЕРЬ РАЗОБРАТЬ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ З ПР - С/У ; СТЕКЛО ДВЕРИ З ПР - С/У(ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ СНЯТА) ; ОБЛИЦОВКА/И ДВЕРИ З - С/У (ДОП РАБ) ; БАМПЕР З - ЗАМЕНИТЬВКЛ: БАМПЕР И ВСЕНЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У; ОБЛИЦ П АРКА КОЛЕСА З Л С/У ; ОБЛИЦ П АРКА КОЛЕСА З ПР С/У ; ПОПЕРЕЧИНА ПАНЕЛЬ ПОЛА П - ЗАМЕНИТЬ ; КРЫЛО П Л ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ; ПОПЕРЕЧИНА П ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ; ДВЕРЬ П Л ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ; ДВЕРЬ П ПР ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ; ДВЕРЬ З Л ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ; ДВЕРЬ З ПР ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ; ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР. ; ПОДГ РАБ. СИНТЕТИЧ. ОКР. ; ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ; ПОПЕРЕЧИНА П ПОЛ П ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I ; БАМПЕР П ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1N ; МОЛДИНГ ДВЕРИ П Л РЕМ.ОКРАСКА ; МОЛДИНГ ДВЕРИ П Л РЕМОНТИРОВАТЬ ; МОЛДИНГ ДВЕРИ П ПР ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1N ; МОЛДИНГ ДВЕРИ З Л РЕМ.ОКРАСКА ; МОЛДИНГ ДВЕРИ З Л РЕМОНТИРОВАТЬ ; МОЛДИНГ ДВЕРИ З ПР ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1N ; КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ МОЛДИНГА ЗАД. ПР РЕМ.ОКРАСКА ; КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ МОЛДИНГА ЗАД. ПР РЕМОНТИРОВАТЬ ; КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ МОЛДИНГА ЗАД. ЛЕВ .РЕМ.ОКРАСКА ; КОНЦЕВАЯ ЧАСТЬ МОЛДИНГА ЗАД. ЛЕВ .РЕМ.РЕМОНТИРОВАТ ; КРЫЛО П Л РЕМ.ОКРАСКА < 50% ; ДВЕРЬ П Л РЕМ.ОКРАСКА < 50% ; ДВЕРЬ П ПР РЕМ.ОКРАСКА < 50% ; ДВЕРЬ З Л РЕМ.ОКРАСКА < 50% ; ДВЕРЬ З ПР РЕМ.ОКРАСКА < 50% ; ПОПЕРЕЧИНА П ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I ;

Кузовной ремонт

25 октября 2021 • Дилер • Свердловская область, Нижний Тагил


Бампер з окраска нов.дет. k1n ; датчики парктроника окраска рем.дет. ;

Регистрационное действие: Изменение данных в связи с изменением адреса владельца автомобиля

31 марта 2023 • Данные о регистрации • Липецкая область

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 93 118 км.



2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

19 июля 2016 года

Пробег: 34 852 км

15 июля 2018 года

Пробег: 51 235 км

Действителен: До 15 июля 2020 года

Номер диагностической карты: 66060041801568

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 6 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 21 июня 2013

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Бельгия

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92.

Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 13 марта 2025 года — 12 марта 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 26 декабря 2013 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: На автомобилях Toyota Venza и Toyota Camry, попадающих под действие данной отзывной кампании, существует вероятность того, что из-за засорения трубки, отводящей конденсат от системы обогрева, вентиляции и кондиционирования (далее - система HVAC), в корпусе этой системы может скапливаться вода. Так как корпус системы кондиционирования расположен непосредственно над центральным блоком управления системой SRS, то существует вероятность того, что накопившаяся вода может попадать на данный блок. Если вода попадет на плату внутри блока, то существует вероятность возникновения короткого замыкания между отдельными транзисторами, что может вызвать включение сигнальной лампы системы SRS. В крайне редких случаях, короткое замыкание между определенными транзисторами может привести к непроизвольному отключению или, наоборот, открытию подушек безопасности. Также в крайне редком случае существует вероятность того, что указанная выше ситуация может привести к повреждению шины CAN, что в свою очередь может привести к отключению системы усиления рулевого управления.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена проверка и, в случае необходимости, установлена дополнительная изоляция системы обогрева, вентиляции и кондиционирования.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

С 25 октября 2021 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены датчиком системы подушек безопасности, который установлен в передней двери со стороны водителя. Датчик подключен к электронному блоку управления системы пассивной безопасности "SRS" витой парой в жгуте проводов, проложенных от двери к кузову автомобиля через втулку. По причине разницы длины жгута проводов и втулки, возможен сильный изгиб проводки внутри втулки, что в свою очередь, может привести к перетиранию проводов датчика системы пассивной безопасности. В зависимости от частоты использования двери водителя, витая пара проводов датчика SRS может перехлестнуться и сконцентрировать нагрузку на одном проводе, что может привести к растрескиванию провода и, как следствие, к неработоспособному состоянию датчика, возникновению кода неисправности и включению контрольной лампы SRS. В таком состоянии, при определенных видах столкновения, боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться, что увеличивает риск получения травм.

Работы и рекомендации: На всех Автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена проверка жгута проводов передней двери со стороны водителя и, при необходимости, его замена.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: VENZA

Код модели: AGV15L-AWTGKC

Описание: AGV1#

Дата производства: 05.2013

Код цвета салона: LA01

Период производства: 03.2013 - 06.2015

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Комплектация: NO GRADE;
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (1ARFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.