



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 2 апреля 2025 года

Audi S8, 2021



3 апреля 2024 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 143 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WAUZZZF83MN015385

Госномер: P083PT48

Номер кузова:

WAUZZZF83MN015385

Тип ПТС: Электронный

Номер СТС: 9975355750

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 3 996 см³

Мощность: 571 л.с.

Последний пробег: 52 000 км

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Были кузовные ремонты
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i 2 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо, у последнего владельца меньше 6 месяцев
- i 2 объявления на других площадках
- i Пробег — 52 000 км
- i Есть таможенная декларация
- i 2 объявления на Авито
- i 26 записей в истории эксплуатации
- i 1 техосмотр

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 02.04.2025 12:17. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 2 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 9 июля 2021 — 26 июня 2024

Срок владения: 2 года 11 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Липецкая область

Название организации: ООО "АЛЬФАМОБИЛЬ"

2-й владелец

Период владения: 25 февраля 2025 — н.в.

Срок владения: 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Липецкая область

Период владения меньше 2 месяцев

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

20 ноября 2021 года в 16:20

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Audi S8 — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

3 декабря 2021 года

Стоимость ремонта: более 2 000 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость механических работ: 50 000 – 75 000 ₽

Стоимость запасных частей: более 2 000 000 ₽

Общая стоимость: более 2 000 000 ₽

Частичный ремонт

Серп боковины левый отремонтировать

Ремонт

Задний стабилизатор адаптивный ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонтная краска

Крыло переднее правое ремонтная краска

Серп боковины левый ремонтная краска

Окраска поверхности

Лонжерон задний левая окраска поверхности

Окраска новой детали

Облицовка бампера покраска новая деталь

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Облицовка порога левая окраска новая деталь

Накладка порога левая окрасить

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - измерить

Развал передних колес отрегулировать

Схождение передних колес - регулировка

Развал задних колес отрегулировать

Схождение колес задних - отрегулировать

Замена

Облицовка бампера передняя

Накладка левая решетка воздуховода

Крепёж бампера передний

Спойлер бампера передний

Опора шаровая передняя левая

Передняя камера

Кронштейн левый бампера переднего

Фара левая в сборе

Крепление наружное фары левое

Крыло переднее левое

Заглушина крыла левая	Защитный щиток передний левый
Изоляция крыла переднего левого	Тормозной диск передний левый
Крышка левая бампера переднего	Суппорт передний левый
Крепеж набор крыло левое	Тормозной шланг передний левый
Накладка нижняя переднего крыла левая	Комплект тормозных колодок передний
Подкрылок передний левый	Колесный диск передний левый
Спойлер колеса передний левый	Колесный диск передний правый
Спойлер колеса передний правый	Вентиль давления шин передний левый
Крепёж подкрылка левый	Вентиль давления шин передний правый
Подкрылок левый	Шина передняя левая
Накладка хромированная дверь передняя левая	Наконечник рулевой тяги левый
Облицовка порога левая	Уплотнитель выхлопной трубы передний правый
Накладка порога левая	Теплоизоляция с тоннель
Облицовка нижняя боковая левая	Пламегаситель правый
Облицовка панели пола левая	Теплоизоляционный лист туннеля
Шланг испарителя кондиционера	Теплоизоляция задняя тоннель
Консоль опоры левой	Скоба правая глушитель
Поперечный рычаг нижний левый	Регулирующий блок задний
Поперечный рычаг нижний правый	Стойка вилки левая
Рычаг подвески поперечный задний левый	Поворотный кулак задний левый
Поперечный рычаг подвески в левый передний	Поперечная рулевая тяга задняя левая
Рычаг подвески левый нижний	Поперечный рычаг передний нижний левый
Несущий рычаг наружный правый	Уплотнитель задний левый
Шаровая опора передняя левая	Рычаг подвески задний левый
Гайка левая	Болт левый
Болт передний левый	Болт левый
Болт передний правый	Гайка левая
Поворотный кулак левый	Болт левый
Болт левый	Болт левый
Болт правый	Гайка левая
Болт левый	Болт левый
Болт левый	Болт левый
Гайка левая	Гайка левая
Гайка левая	Колёсный диск задний левый
Гайка правая	Колёсный диск задний правый
Болт левый	Шина задняя левая
Болт правый	Вентиль давления шин 3 левый
Болт левый	Вентиль давления шин задний правый
Болт правый	Электронный блок управления адаптивного круиз-контроля правый
Гайка левая	Датчик лазера передний
Гайка правая	Замок панели бампера
Гайка левая	Распределительная пружина
Гайка правая	Винт
Комплект колесного подшипника переднего левого	

Литев смазка	Суппорт передний левый - снятие/установка
Винт	Тормозные колодки передние левые - снятие/установка
Винт	Тормозные колодки передние правые - снятие/установка
Болт	Тормозные колодки передние - снятие/установка (дополнительные работы)
Болт	Рычаг подвески передний нижний правый - отсоединение/закрепление
Гайка	Оба поворотных кулака передние нижние снятие/установка
Кронштейн крыла крыла левый нижний разобрать-собрать/заменить	Шаровая опора передняя нижняя левая заменить
Кронштейн крыла переднего левого кронштейна	Оба ведущих рычага передние нижние снятие/установка
Кронштейн крыла переднего левого кронштейн разобрать-собрать/замена	Рычаг подвески передний верхний левый - снятие/установка
Кронштейн крыла крыла левый нижний	Наконечник поперечной рулевой тяги передний левый снятие/установка
Накладка крыла левая	Опора рычага оси передняя левая нижняя снятие/установка
Кронштейн	Корпус подшипника колеса передний левый - снятие/установка
Комплект кронштейна порога	Колесный подшипник передний левый - снятие/установка
Колпачек левый	Ступица с подшипником передняя левая - снятие/установка
Провод датчика	Опора привода на внутренний колеса левая замена (сопутствующие работы)
Тормозная жидкость	Пламегаситель правый снятие/установка
Комплект крышки облицовки пола	Теплоизоляционный пол снятие/установка
Хомут	Теплоизоляция задняя снятие/установка
Хомут	Камера окружающего пространства - настроить
В/вольтная система - обесточить	Соединительная тяга задняя левая С/У
Шумопоглощающий поддон - снятие/установка	Стабилизатор задний - снятие/установка
Обивка пола боковая снятие/установка	Рулевая тяга задняя левая - снятие/установка
Облицовка панели пола - снятие/установка	Рычаг подвески задний левый - снятие/установка
Хладагент - слить/залить	Колесо переднее левое - отбалансировать (колесо снято)
Облицовка бампера переднего - снятие/установка	Корпус колесного подшипника задний левый - снятие/установка
Спойлер передний нижний снятие/установка	Тормозная система - прокачать
Камера передняя - снятие/установка	Дисковые колеса передние - замена (колеса сняты)
Облицовка бампера передняя - заменить	Колесо переднее правое - отбалансировать (колесо снято)
Фара левая - снятие/установка	Шины задние - снятие/установка (колеса сняты)
Прибор управления регулировки дистанции заменить (демонтировать)	Колесо заднее левое - отбалансировать (колесо снято)
Фару левую - заменить (снята)	Колесо заднее правое отбалансировать (снято)
Крылья передние - оба - снятие/установка	Фара - отрегулировать
Крыло переднее левое - заменить	
Трубопровод конденсатора/испарителя снятие/установка	
Тормозной шланг передний левый - снятие/установка	
Молдинг двери передний левый снятие/установка	
Накладка порога левая - снятие/установка	
Поперечина передняя пол снятие/установка	

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Ведомый поиск ведомая функция	Дверь передняя левая - снятие/установка
Защитная накладка передняя снятие/установка	Балку задней оси заднюю в сборе снять/установить
Системы помощи (ADAS) подготовка к	Радарный датчик - отрегулировать
Капот - снятие/установка	Передний подрулевой переключатель отпустить/ закрыть снять/установить
Шумоизоляция капота - снятие/установка	

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Крыло переднее левое антикоррозионная защита
Лонжерон задний левый антикоррозийная защита полостей
Крыло переднее лакокрасочное обработка полостей
Лонжерон задний лакокрасочное обработка полостей

24 марта 2023 года

Стоимость ремонта: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 200 000 – 300 000 ₽

Общая стоимость: 200 000 – 300 000 ₽

Замена

Лобовое стекло	Клей комплект лобового стекла
Аппликатор	Праймер ветрового стекла
Передний левый наружный гелевый датчик Додж	Лобовое стекло - заменить
Обрезная нить	Проекционный дисплей - отрегулировать
Очищающий раствор	

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Ведомый поиск ведомая функция
Вспомогательной системы (ADAS) подготовка
Камера передняя система помощи отрегулировать
Транспортное средство спереди и сзади - проверить

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

6 апреля 2022 года

Цена: 18 000 000 ₽

Пробег: 12 689 км

Продавец: Дилер

Регион: Липецкая область, Липецк



[Посмотреть ещё 21 фото на сайте](#)

Описание

Автомобиль с полным НДС!



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

*

✓1 Владелец!

✓Год выпуска - 2021 г!

✓Приобретался у официального дилера в июле 2021 года!

✓Автомобиль на гарантии до 2025 года!

✓Подтвержденный пробег (обслуживался то...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
6 апреля 2022 13:55	18 000 000 ₽	12 689 км

8 сентября 2022 года

Цена: 12 450 000 ₽ ↓ 500 000 ₽

Пробег: 44 000 км ↑ 23 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Липецкая область, Липецк



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 17 фото на сайте](#)

Описание

На нашем сайте доступен VIN номер и автотека БЕСПЛАТНО, а также вы можете подать полноценную заявку на автокредит ОНЛАЙН.

✓ Автомобиль прошел диагностику технического состояния;

✓ Автомобиль прошел...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
8 сентября 2022 10:59	12 950 000 ₽	21 000 км
10 октября 2022 10:48	12 450 000 ₽ ↓ 500 000 ₽	Не менялся
10 октября 2022 17:26	Не менялась	Не менялся
9 ноября 2022 13:17	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

2 объявления на других площадках

6 апреля 2022 года

Цена: 18 000 000 ₽

Пробег: 12 689 км

Продавец: Дилер

Регион: Липецк

1 ноября 2022 года

Цена: 12 450 000 ₽

Пробег: 21 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Липецк

Уникальные данные

Авито Оценка — 9 827 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 9 990 000 — 16 500 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 9 434 400 — 10 810 200 ₽

26 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 26 событий и 2 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

5 мая 2021 • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

7 июля 2021 • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Установка доп. оборудования

7 июля 2021 • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Керамическое покрытие нанести

1 владелец

Период владения:

9 июля 2021 — 26 июня 2024

Срок владения:

2 года 11 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Липецкая область

Название организации:

ООО "АЛЬФАМОБИЛЬ"

Первичная регистрация

9 июля 2021 • Данные о регистрации • Липецкая область

Текущий ремонт

8 сентября 2021 • Пробег 8 887 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

2 Колесо снять и установить,Тормозной диск задний снять и установить,Тормозной диск передний снять и установить,Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции .,Тормозные механизмы чистка,Крепление колеса проверить,Давление в шинах проверить,Мойка автомобиля наружная частичная

Установка доп. оборудования

15 октября 2021 • Пробег 11 149 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Крепление колеса проверить,Давление в шинах проверить,Мойка автомобиля наружная частичная,Автосигнализация установить

ДТП

20 ноября 2021 • Данные о ДТП • Липецкая область

Расчет стоимости ремонта

3 декабря 2021 • Audatex

Текущий ремонт

8 декабря 2021 • Пробег 11 149 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Ключ запрограммировать

Кузовной ремонт

1 апреля 2022 • Пробег 12 569 км • Дилер • Воронежская обл, Воронеж г

Размещение первого объявления на других площадках

6 апреля 2022 • Пробег 12 689 км • Объявления на других площадках • Липецк

Размещение первого объявления на Авито

6 апреля 2022 • Пробег 12 689 км • Авито • Липецкая область, Липецк

Регламентное ТО

17 мая 2022 • Пробег 14 009 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Шиномонтаж и балансировка 4-х колёс, Салонный фильтр снять и установить, 2 Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить, Сервис по замене масла ., Корпус воздушного фильтра очистить, Водоотводящий короб очистить

Текущий ремонт

16 июня 2022 • Пробег 18 714 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Мойка автомобиля наружная частичная, 2 Колесо снять и установить, 2 Тормозной диск передний заменить, Тормозные механизмы чистка

Текущий ремонт

30 июня 2022 • Пробег 19 946 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Мойка автомобиля наружная частичная, Ступичный подшипник заменить, Слесарные работы, Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции .

Размещение второго объявления на Авито

8 сентября 2022 • Пробег 21 000 км • Авито • Липецкая область, Липецк

Размещение второго объявления на других площадках

1 ноября 2022 • Пробег 21 000 км • Объявления на других площадках • Липецк

Текущий ремонт

1 марта 2023 • Пробег 26 592 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Мойка автомобиля наружная частичная, Тест шасси, Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции .

Расчет стоимости ремонта

24 марта 2023 • Audatex

Кузовной ремонт

10 апреля 2023 • Пробег 27 549 км • Дилер • Воронежская обл, Воронеж г

Регламентное ТО

27 апреля 2023 • Пробег 29 291 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Мойка автомобиля наружная частичная, Инспекционный сервис с заменой масла ., 2 Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить, Салонный фильтр снять и установить, Сервис по замене тормозной жидкости ., Тормозная система прокачать, Корпус воздушного фильтра очистить, Водоотводящий короб очистить, Тест шасси, ВЕДОМЫЙ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ, Чистка и мойка радиаторов

Текущий ремонт

15 мая 2023 • Пробег 30 411 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Мойка автомобиля наружная частичная, АКБ - зарядить, Флакон с ароматическим веществом снять и установить

Текущий ремонт

2 июня 2023 • Пробег 31 569 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Мойка автомобиля наружная частичная, Замена аккумуляторной батареи, Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции ., Подзарядка аккумуляторной батареи

Текущий ремонт

27 сентября 2023 • Пробег 38 831 км • Дилер • Воронежская обл, Липецк г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Мойка автомобиля наружная частичная, Тест шасси, Колесо снять и установить, Тормозные колодки, передние, Тормозные колодки, задние, Тормозные механизмы чистка, ВЕДОМЫЙ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прохождение технического осмотра

21 февраля 2025

Данные о техосмотре
Пробег 52 000 км



2 владелец

Период владения:
25 февраля 2025 — н.в.

Срок владения:
2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо


Место регистрации:
Липецкая область

Смена владельца

25 февраля 2025 • Данные о регистрации • Липецкая область

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 52 000 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

21 февраля 2025 года

Пробег: 52 000 км

Действителен: До 21 февраля 2027 года

Номер диагностической карты: 052761022500181

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 5 мая 2021

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможенное оформление: Имеется

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (25.02.2025)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: A8

Дата производства: 18.02.2021

Модельный год: 2021

Период производства: 2018 - 2026

Рынок: Европа

Двигатель: CWWB

Двигатель: 4000CC / 571hp / 420kW

Тип коробки передач: TZU(8A)

Код цвета салона: YB



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.