



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 12 ноября 2024 года

Jaguar XF, 2014



11 ноября 2024 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 48 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: SAJAA05M5FPU59717

Госномер: M545TK177

Номер кузова:

SAJAA05M5FPU59717

Номер двигателя: 180914041042

Номер ПТС: 78УУ667354

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9960297621

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Коричневый

Объём двигателя: 1999 см³

Мощность: 240 л.с.

Последний пробег: 91 257 км

Предыдущие госномера:
У691МС777

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

- ℹ 4 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо
- ℹ 3 объявления на Авито
- ℹ 3 объявления на других площадках
- ℹ 56 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 91 257 км
- ℹ 3 техосмотра
- ℹ Есть таможенная декларация
- ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✅ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✅ Нет сведений о розыске
- ✅ Залог не найден
- ✅ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✅ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✅ Нет сведений об арбитражных делах
- ✅ Нет сведений об участии в торгах
- ✅ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 12.11.2024 19:54. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1 владелец

Период владения: 5 декабря 2014 – 21 сентября 2021

Срок владения: 6 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2 владелец

Период владения: 21 сентября 2021 – 28 сентября 2021

Срок владения: 7 дней

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: г. Москва

Название организации: юридическое лицо

3 владелец

Период владения: 28 сентября 2021 – 31 августа 2022

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Москва

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

4 мая 2018 года в 09:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Jaguar XF — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя дверь

Правое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

23 декабря 2019 года в 14:30

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Jaguar XF — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

9 августа 2023 года в 14:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Jaguar XF — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь


Левое переднее крыло

Правая передняя часть

Капот

Левая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

DAEWOO Nexia — другой участник

Повреждения


Правое переднее крыло

Капот

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

26 мая 2018 года

Стоимость ремонта: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 200 000 – 300 000 ₽

Общая стоимость: 200 000 – 300 000 ₽

Ремонт

Порог двери наружный правый отремонтировать

Боковина задняя правая в сборе отремонтировать

Колесная арка задняя правая наружная отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска

Порог двери наружный правый ремонт окраска

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска

Боковина задняя правая в сборе ремонт окраска

Окраска поверхности

Колесная арка задняя правая наружная окраска внутренняя деталь

Окраска новой детали

Облицовка порога окраска новая деталь

Замена

Дверь передняя правая

Дверь задняя правая

Облицовка порога правая

Время подготовки на кузовную жестяную работу

Подготовительное время

Декоративная панель порога правая снятие/
установка

Дверь передняя правая - заменить

Дверь задняя правая - заменить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Уплотнитель задний правый - снятие/установка

Накладка порога двери передняя правая - снятие/
установка

Накладка порога двери задней правой - снятие/
установка

Уплотнитель дверь передний правый - снятие/
установка

Фиксатор замка дверь задняя правая снятие/
установка

Уплотнитель дверь задняя правая - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Задний габаритный фонарь левый - снятие/установка

Включает: Кронштейн правый бампера задний

Облицовка отбортов арки крыла задняя правая
снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Облицовка багажника снятие/установка

Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Антикоррозийная обработка

Порог двери правый антикоррозийная защита полостей

Дверь передняя правая антикоррозийная защита

Дверь передняя правая обработка полостей

Порог двери наружный правый/левый обработка полостей

26 августа 2019 года

Стоимость ремонта: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 75 000 – 100 000 ₽

Общая стоимость: 75 000 – 100 000 ₽

Замена

Лобовое стекло

Облицовку А-стойки верхнюю левую снять/
установить

Клей комплект лобового стекла

Облицовку А-стойки верхнюю правую снять/
установить

Крепёж лобового стекла

Датчик дождя

Лобовое стекло - заменить

Подготовительное время

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2019 году

Сумма: 154 198 ₽

Сумма: 54 165 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

3 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

23 сентября 2021 года

Цена: 1 548 000 ₽

Пробег: 77 729 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 9 фото на сайте](#)

Описание

Оригинал ПТС, Два ключа, Пакет keyless-go, Премиум аудиосистема, Один владелец, Камера заднего вида, Память сидений

Указанный автомобиль может быть забронирован онлайн.

Внести онлайн предоплату Вы мо...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
23 сентября 2021 21:46	1 548 000 ₽	77 729 км

12 августа 2022 года

Цена: 1 598 000 ₽ ↓ 52 000 ₽

Пробег: 82 100 км

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 15 фото на сайте](#)

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Вложений не требует.

Зимняя резина в комплекте.

На интересующие вопросы, ответим по телефону.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
12 августа 2022 18:13	1 650 000 ₽	82 100 км
12 августа 2022 18:18	Не менялась	Не менялся
19 августа 2022 00:04	1 598 000 ₽ ↓ 52 000 ₽	Не менялся



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

13 июня 2024 года

Цена: 1 827 000 ₽ ↓ 61 000 ₽

Пробег: 91 257 км

Продавец: Дилер

Регион: Липецкая область, Липецк



[Посмотреть ещё 20 фото на сайте](#)

Описание

- ✓ Реальный пробег
- ✓ Не привлекался к работе в такси и каршеринге
- ✓ Чистый и ухоженный салон
- ✓ Дополнительная скидка при покупке в кредит и по системе trade-in

Уникальность и изящество - вот что отлич...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
13 июня 2024 16:14	1 888 000 ₽	91 257 км
21 июня 2024 17:07	Не менялась	Не менялся
2 июля 2024 13:26	1 880 000 ₽ ↓ 8 000 ₽	Не менялся
8 июля 2024 17:23	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

i 3 объявления на других площадках

23 сентября 2021 года

Цена: 1 548 000 ₽



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Пробег: 77 729 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Заречье

8 августа 2022 года

Цена: 1 598 000 ₽

Пробег: 82 000 км

Регион: Москва и МО, Москва

14 июня 2024 года

Цена: 1 888 000 ₽

Пробег: 91 257 км

Продавец: Дилер

Регион: Липецк

Уникальные данные

Авито Оценка — 1766 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 050 000 — 2 160 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 625 400 — 1 837 400 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

56 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 56 событий и 4 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

17 ноября 2014 • Данные о таможенном оформлении

Установка доп. оборудования

4 декабря 2014 • Дилер • Москва

Верхний канал воздухозаборника - Замена

1 владелец

Период владения:

5 декабря 2014 – 21 сентября 2021

Срок владения:

6 лет 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

5 декабря 2014 • Данные о регистрации • Москва

Первая продажа

5 декабря 2014 • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

24 декабря 2014 • Дилер • Москва

Обработка кузова Car-V, Шиномонтаж

Текущий ремонт

19 апреля 2015 • Пробег 3 240 км • Дилер

Выполненные работы:

- Шиномонтаж+хранение резины

Затраченные материалы и запчасти:

- Грузик балансировочный самоклеящийся, пластина 60г

Текущий ремонт

26 декабря 2015 • Пробег 11 653 км • Дилер

Выполненные работы:

- Диалоговая приемка
- Обслуживание по достижении 13 000км/12 месяцев

Затраченные материалы и запчасти:

- Моторное масло CASTROL EDGE Professional A5 5W-30 1 X 208 LT
 - ПРОБКА-СЛИВНАЯ
 - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 500 МЛ LIQUI MOLY
 - ФИЛЬТР-МАСЛ.
-

● **Визит на сервис**

26 декабря 2015 • Дилер

● **Регламентное ТО**

27 декабря 2015 • Пробег 11 653 км • Дилер • Москва

Диалоговая приемка, Обслуживание по достижении 13 000км/12 месяцев

● **Визит на сервис**

14 января 2016 • Дилер • Москва

● **Текущий ремонт**

20 января 2017 • Пробег 23 565 км • Дилер

Выполненные работы:

- 26 000 км (16 000 миль) Плановое обслуживание
- Диалоговая приемка
- кузовные прочие

Затраченные материалы и запчасти:

- ЛАМПА
 - Моторное масло CASTROL EDGE Professional A5 5W-30 1 X 208 LT
 - Очиститель агрегатов Wurth, 500мл
 - ПРОБКА-СЛИВНАЯ
 - ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР-ВОЗДУШНЫЙ
 - ФИЛЬТР-МАСЛ.
-

● **Визит на сервис**

20 января 2017 • Дилер

● **Регламентное ТО**

22 января 2017 • Пробег 23 565 км • Дилер • Москва

26 000 км (16 000 миль) Плановое обслуживание, кузовные прочие

● **Визит на сервис**

14 февраля 2017 • Дилер • Москва

● **Текущий ремонт**

30 мая 2017 • Пробег 27 331 км • Дилер

Выполненные работы:

- Датчик износа колодки – задний - замена
- Датчик износа колодки – передний - замена
- Обслуживание тормозных механизмов
- Тормозные колодки задних колес - Замена
- Тормозные колодки передних колес - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- ДАТЧИК-ИЗНОС НАКЛАДОК
 - ДАТЧИК-ТОРМ.КОЛОДКА
 - КОМПЛЕКТ-ТОРМ.КОЛОДКИ
 - ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ + КРЕПЛЕНИЯ
-

Регламентное ТО

1 июня 2017 • Пробег 27 331 км • Дилер • Москва

Обслуживание тормозных механизмов, Тормозные колодки передних колес - Замена, Тормозные колодки задних колес - Замена, Износа колодок датчика задн - заменить, Замена переднего датчика износа ТК

Прохождение технического осмотра

14 ноября 2017 • Пробег 34 000 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

28 ноября 2017 • Дилер • Москва

Текущий ремонт

16 января 2018 • Пробег 36 324 км • Дилер

Выполненные работы:

- Воздушный фильтр салона - Замена
- Геометрия и регулировка углов установки четырех колес - Проверка и регулировка
- Гидравлическая система ABS - Прокачка
- кузовные прочие
- Обслуживание по достижении 39 000км/36 месяцев
- Фильтрующий элемент воздушного фильтра - замена (во время обслуживания)

Затраченные материалы и запчасти:

- ЛАМПА
 - ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
 - Очиститель тормозов VBF 650мл, аэрозоль без клапана
 - ПРОБКА-СЛИВНАЯ
 - ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
 - ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР-ВОЗДУШНЫЙ
 - ФИЛЬТР-МАСЛ.
-

Визит на сервис

16 января 2018 • Дилер

Регламентное ТО

17 января 2018 • Пробег 36 324 км • Дилер • Москва

Геометрия и регулировка углов установки четырех колес - Проверка и регулировка, Гидравлическая система ABS - Прокачка, Воздушный фильтр салона - Замена, кузовные прочие, Фильтрующий элемент воздушного фильтра - замена (во время обслуживания), Обслуживание по достижении 39 000км/36 месяцев

Затраченные материалы и запчасти:

- **РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗЫ MSB TRANSLACK, 5Л**
 - **СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ**
 - #ГРУНТ 1-К ТЕМНО-СЕРЫЙ СПРЕЙ
 - #ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК 9ММ/ 9ЕД. (1ЕД=1М)
 - #НАБОР Д/СИСТЕМЫ ПРИГ.КРАСКИ 125МК, 0,6Л, 3М 1ЕД-1ШТ
 - #ФИБРОВЫЙ КРУГ Р36
 - #ФИБРОВЫЙ КРУГ Р36
 - #ШПАТЛЕВКА СТЕКЛОВОЛКНО JETAPRO 417 1ЕД=1КГ
 - #ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ JETAPRO 415 1ЕД=1КГ
 - 02078260
 - 646
 - PAINT
 - PAINT
 - RASH
 - МОЛДИНГ-БОКОВИНА КУЗОВА
 - СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ/ EUROSEL 50 ММ X 50 М 80 СО
-

Расчет стоимости ремонта

26 мая 2018 • Audatex

Визит на сервис

28 мая 2018 • Пробег 40 171 км • Дилер

Текущий ремонт

21 февраля 2019 • Пробег 48 486 км • Дилер

Выполненные работы:

- Датчик износа колодки – задний - замена
- Диалоговая приемка
- Обслуживание тормозных механизмов
- ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 52 000 КМ (32 000 МИЛЬ)
- Тормозные колодки задних колес - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Алюминиевая смазка антизадирная
 - Антискрипная паста
 - Быстрый очиститель
 - Быстрый очиститель
 - ДАТЧИК-ТОРМ.КОЛОДКА
 - Комплект расходных материалов сервиса для технического обслуживания автомобиля
 - КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
 - ПРОБКА-СЛИВНАЯ
 - ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР-ВОЗДУШНЫЙ
 - ФИЛЬТР-МАСЛ.
-

Текущий ремонт

21 февраля 2019 • Дилер

Выполненные работы:

- Моторное масло и фильтр - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Моторное масло CASTROL EDGE Professional A5 5W-30 1 X 208 LT
-

Регламентное ТО

22 февраля 2019 • Пробег 48 486 км • Дилер • Москва

Обслуживание тормозных механизмов, Замена задних тормозных колодок, Обслуживание по достижении 52 000км/48 месяцев, Датчик - износ накладок - задний - замена

Кузовной ремонт

25 августа 2019 • Пробег 55 356 км • Дилер

Выполненные работы:

- ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - ЗАМЕНИТЬ
- ОБЛИЦОВКУ А-СТОЙКИ ВЕРХ ПР С/У
- ОБЛИЦОВКУ А-СТОЙКИ ВЕРХ ПР С/У
- ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Затраченные материалы и запчасти:

- RoxelPro Клей для вклейки стёкол, 2 часа, картридж 310 мл
 - СТЕКЛО-ВЕТРОВОЕ (D)
-

Расчет стоимости ремонта

26 августа 2019 • Audatex

Кузовной ремонт

27 августа 2019 • Пробег 55 356 км • Дилер • Москва

Подготовит время, облицовку а-стойки верх лев с/у, ветровое стекло - заменить (облицовка стойки а верхн снята) вкл: ветр стекло, рычаги стеклоочист, накладку обтекателя нижн и декоративные стекло - с/у.

Текущий ремонт

30 октября 2019 • Пробег 58 009 км • Дилер

Выполненные работы:

- Диалоговая приемка
- Прочие работы по системе управления двигателем.
- СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО СРЕЗАНИЮ БОЛТОВ
- Шиномонтаж

Затраченные материалы и запчасти:

- LiquiMoly Зимняя жидкость для омывателя стекла (-12C)
 - Быстрый очиститель Liqui Moly
 - ГАЙКА
 - Грузик балансировочный самоклеящийся, пластина 60г, 5+10гр
-

Прохождение технического осмотра

7 ноября 2019 • Пробег 58 000 км • Данные о техосмотре

ДТП

23 декабря 2019 • Данные о ДТП • Москва

Текущий ремонт

2 июня 2020 • Пробег 61 727 км • Дилер

Выполненные работы:

- Воздушный фильтр салона – замена (во время обслуживания)
- Датчик износа колодки – передний - замена
- Диагностика электропроводки
- Диалоговая приемка
- Лампа освещения номерного знака - Замена
- Натяжитель в сборе - Передний привод вспомогательных агрегатов - Замена
- Обслуживание тормозных механизмов
- Передний диск - Комплект - Замена
- ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 65 000 КМ
- Слесарные работы по системе впуска
- Считайте и сбросьте имеющиеся коды неисправностей
- Тормозные колодки передних колес - Замена
- Фильтрующий элемент воздушного фильтра - замена (во время обслуживания)
- Щетка стеклоочистителя - Комплект - Замена
- Электродвигатель и защелка передней двери в сборе - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Антискрипная паста
- БОЛТ
- Быстрый очиститель Liqui Moly
- Быстрый очиститель Liqui Moly
- Быстрый очиститель Liqui Moly
- ДАТЧИК-ИЗНОС НАКЛАДОК
- ЗАЩЕЛКА
- Комплект расходных материалов
- КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
- ЛАМПА
- ПРОБКА-СЛИВНАЯ
- РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
- РОЛИК
- ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
- ФИЛЬТР
- ФИЛЬТР-ВОЗДУШНЫЙ
- ФИЛЬТР-МАСЛ.
- ЩЕТКА-ОЧИСТИТЕЛЬ
- ЩЕТКА-ОЧИСТИТЕЛЬ

Текущий ремонт

2 июня 2020 • Дилер

Выполненные работы:

- Масло в подарок по акции JLR

Затраченные материалы и запчасти:

- Моторное масло (бочка) CASTROL EDGE Professional A5 5W-30 1 X 208 LT

Регламентное ТО

4 июня 2020 • Пробег 61 727 км • Дилер • Москва

Электродвигатель и защелка передней двери в сборе - замена, Считайте и сбросьте имеющиеся коды неисправностей, Обслуживание тормозных механизмов, Замена передних тормозных дисков, Щетка стеклоочистителя - Комплект - Замена, Лампа освещения номерного знака - Замена, Диагностика электропроводки, Натяжитель в сборе - Передний привод вспомогательных агрегатов - Замена, Воздушный фильтр салона - замена (во время обслуживания), Фильтрующий элемент воздушного фильтра - замена (во время обслуживания), Слесарные работы по системе впуска, Обслуживание по достижении 65 000 км/ 60 месяцев, Замена передних тормозных колодок, Замена переднего датчика износа ТК

Регламентное ТО

21 июня 2021 • Пробег 75 313 км • Дилер • Москва

Обслуживание 78 000 км / 72 месяца

Текущий ремонт

21 июня 2021 • Пробег 75 313 км • Дилер

Выполненные работы:

- Диалоговая приемка
- Плановое обслуживание 48 000 миль (78 000 км) — прочие страны

Затраченные материалы и запчасти:

- TUNAP сервисный комплект 30
 - Комплект расходных материалов
 - ПРОБКА-СЛИВНАЯ
 - ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР-ВОЗДУШНЫЙ
 - ФИЛЬТР-МАСЛ.
-

Текущий ремонт

21 июня 2021 • Дилер

Выполненные работы:

- Диалоговая приемка

Затраченные материалы и запчасти:

- Моторное масло (бочка) CASTROL EDGE Professional A5 5W-30 1 X 208 LT
-

2 владелец

Период владения:

21 сентября 2021 — 28 сентября 2021

Срок владения:

7 дней

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

г. Москва

Название организации:

юридическое лицо

Смена владельца

21 сентября 2021 • Данные о регистрации • г. Москва

Размещение первого объявления на других площадках

23 сентября 2021 • Пробег 77 729 км • Объявления на других площадках •
Московская область, Заречье

Размещение первого объявления на Авито

23 сентября 2021 • Пробег 77 729 км • Авито • Москва

3 владелец

Период владения:

28 сентября 2021 — 31 августа 2022

Срок владения:

11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Москва

Смена владельца

28 сентября 2021 • Данные о регистрации • г. Москва

Размещение второго объявления на других площадках

8 августа 2022 • Пробег 82 000 км • Объявления на других площадках • Москва и МО, Москва

Размещение второго объявления на Авито

12 августа 2022 • Пробег 82 100 км • Авито • Москва

Регистрационное действие: Получение регистрационного номера

22 августа 2022 • Данные о регистрации • г. Москва

Прохождение технического осмотра

29 августа 2022 • Пробег 82 880 км • Данные о техосмотре

4 владелец

Период владения:

31 августа 2022 — 12 октября 2023

Срок владения:

1 год 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Липецкая область

Смена владельца

31 августа 2022 • Данные о регистрации • Липецкая область

ДТП

9 августа 2023 • Данные о ДТП • Липецкая область

Оценка авто

12 июня 2024 • Пробег 91 257 км • Дилер • Липецкая обл, Липецк

Размещение третьего объявления на Авито


13 июня 2024 • Пробег 91 257 км • Авито • Липецкая область, Липецк

Размещение третьего объявления на других площадках

14 июня 2024 • Пробег 91 257 км • Объявления на других площадках • Липецк

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 91 257 км.



3 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

14 ноября 2017 года

Пробег: 34 000 км

7 ноября 2019 года

Пробег: 58 000 км

29 августа 2022 года

Пробег: 82 880 км

Действителен: До 29 августа 2024 года

Номер диагностической карты: 121711012200735

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 11 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 17 ноября 2014

Цвет: Коричневый

Получатель: Юридическое лицо ("ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР" ООО)

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 13 февраля 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР"

Причины отзыва: В транспортных средствах марки Jaguar (XF) выявлена проблема, связанная с установкой топливпровода в сборе под панелью пола на автомобилях Jaguar (XF) 2013–2015 МГ с двигателем GTDi объемом 2,0 л, при которой не обеспечены зазоры, указанные в стандарте проектирования Jaguar Land Rover. В результате был обеспечен недостаточный зазор между топливпроводами под панелью пола, а также между защитой днища и кузовом, что приводит к износу компонентов.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнена – проверка зазора топливпроводов и, при необходимости, замена топливпровода.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров – дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.