



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 28 апреля 2025 года

Audi A6, 2016



17 марта 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 19 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WAUZZZ4G9HN057558

Госномер: A888KE48

Номер кузова:

WAUZZZ4G9HN057558

Номер двигателя: 017416

Номер ПТС: 78УХ241652

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9977883355

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 798 см³

Мощность: 190 л.с.

Последний пробег: 190 000 км

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ 2 владельца по ПТС — у последнего меньше 6 месяцев

ℹ 1 объявление на других площадках

ℹ Пробег — 190 000 км

ℹ Есть таможенная декларация

ℹ 2 объявления на Авито

ℹ 20 записей в истории эксплуатации

ℹ 2 техосмотра

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Нет сведений о розыске

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 28.04.2025 18:39. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 22 марта 2017 — 23 апреля 2025

Срок владения: 8 лет 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Липецкая область

2-й владелец

Период владения: 23 апреля 2025 — н.в.

Срок владения: 12 дней

Тип владельца: Физическое лицо

Период владения меньше 1 месяца

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

13 августа 2019 года в 09:00

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Audi A6 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

14 июля 2022 года в 16:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

Audi A6 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Daewoo Nexia — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера


Левая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Chevrolet — другой участник


Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

24 июня 2023 года в 11:43

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Audi A6 — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Toyota Tundra — другой участник

Повреждения

Левая боковая часть рамы

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

5 декабря 2018 года

Стоимость ремонта: до 10 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: до 10 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонтная краска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Аккумуляторная батарея снятие/установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Облицовка двери передняя правая - снятие/
установка

Облицовка рамы окна передняя правая снятие/
установка

Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/
установка

Облицовка задней двери передней правой снятие/
установка

Стекло двери передней правой - снятие/установка

Направляющая окна дверь передняя правая - снятие/
установка

Корпус ручки двери передний правый - снятие/
установка

Ручка двери передняя правая - снятие/установка

Дополнительный уплотнитель дверь передняя
правая - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Дверь передняя правая антикоррозионная защита

Дверь передняя правая обработка полостей

29 августа 2022 года

Стоимость ремонта: 1 000 000 – 1 500 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 1 000 000 – 1 500 000 ₽

Общая стоимость: 1 000 000 – 1 500 000 ₽

Ремонт

Крыло левое отремонтировать

Крыло отремонтировать

Окраска поверхности

Датчик парковки передний левый внутренний окраска поверхности

Датчик парковки передний правый внутренний окраска поверхности

Шарнир левый капота окрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Кронштейн левый бампера покраска новой детали

Кронштейн правый бампера покраска новой детали

Гаситель удара бампера покраска новой детали

Капот окраска новый деталь

Крыло левая окраска новая деталь

Крыло правое окраска новая деталь

Замена

Бампер передний

Кронштейн левый бампера переднего

Кронштейн правый бампера переднего

Газоамортизатор удара бампер передний

Проставка бампера передняя

Решётка радиатора

Капот

Шарнир левый капота

Замок левый капота

Замок правый капота

Захватный крюк капота

Фара левая в сборе

Фара правая в сборе

Защитная пленка крыло левое с лакокрасочным покрытием

Защитная пленка крыло правое с лакокрасочным покрытием

Крепёж подкрылка правый

Замковая панель передняя

Облицовка замков панель

Панель фары передняя левая

Панель фары правая

Комплект защитной пленки левый

Комплект защитной пленки правый

Конденсатор

Отражатель воздушный левый радиатора

Отражатель воздушный радиатора

Планка верхняя радиатора

Планка нижняя радиатора

Жидкостный радиатор

Кольцо вентилятора радиатора

Впускной шланг турбина

Воздушный фильтр в сборе

Шланг правый интеркулер

Интеркулер передний

Шумоизоляция передняя

Комплект проводов моторного отсека

Ведомый поиск ведомая функция

Кожух двигателя - снятие/установка

Хладагент - слить/залить

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Облицовка бампера передняя - заменить

Решетка радиатора - заменить
Кронштейн буфера передний заменить
(демонтировать)
Обе фары - замена (сняты)
Защитная пленка крыла переднего левого -
изготовить
Защитная пленка крыла переднего правого -
изготовить
Петля капота передняя левая - снятие/установка
Капот - снятие/установка
Капот - заменить (капот снят)
Облицовка водоотводного короба - снятие/
установка

Рамка радиатора передняя - снятие/установка
(обменная)
Рамка радиатора передняя - заменить
Комплект проводки моторного отсека снятие/
установка
Шланг нижний радиатора воздуха наддува снятие/
установка
Конденсатор - снятие/установка
Радиатор - заменить (снят)
Воздушный шланг - снятие/установка
Воздушный фильтр - снятие/установка
Фара - отрегулировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Колесо (колеса) переднее - снятие/установка
Подкрылок передний левый - снятие/установка
Подкрылок передний правый - снятие/установка
Передок восстановление геометрии

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Крыло переднее левое антикоррозионная защита
Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей
Капота/к обработка полостей
Крыло левое антикоррозийная обработка полостей

9 сентября 2022 года

Стоимость ремонта: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 75 000 – 100 000 ₽

Общая стоимость: 75 000 – 100 000 ₽

Замена

Лобовое стекло
Аппликатор
Передний левый наружный гелевый датчик Додж
Обрезная нить
Очищающий раствор

Клей комплект лобового стекла
Праймер ветрового стекла
Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция
Лобовое стекло - заменить

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

✓ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

18 ноября 2021 года

Цена: 1 958 000 ₽

Пробег: 102 937 км

Продавец: Дилер

Регион: Липецкая область, Липецк



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 8 фото на сайте](#)

Описание

Осмотр данного автомобиля по предварительной договоренности.

Один владелец,Отличное техническое состояние.Климат-контроль,Подогрев сидений,Мультируль,Эл.зеркала,подогрев руля.

-Прием автомобилей с п...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
18 ноября 2021 15:24	1 958 000 Р	102 937 км

17 марта 2025 года

Цена: 2 100 000 ₽

Пробег: 190 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 7 фото на сайте](#)

Описание

Продаю автомобиль, который по Москве не катался. только в Липецке. один собственник . автомобиль в хорошем состоянии, пробег реальный, любые проверки . разумный торг после осмотра.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
17 марта 2025 19:30	2 100 000 ₽	190 000 км
17 марта 2025 19:30	Не менялась	Не менялся
17 марта 2025 19:30	Не менялась	Не менялся

1 объявление на других площадках

12 сентября 2021 года

Цена: 2 150 000 ₽ ↑ 50 000 ₽

Пробег: 125 000 км ↑ 27 972 км

Регион: Липецк

Авито Оценка — 1 612 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 350 000 — 2 850 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 451 200 — 1 725 300 ₽

20 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 20 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

18 ноября 2016 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

22 марта 2017 — 23 апреля 2025

Срок владения:

8 лет 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Липецкая область

Первичная регистрация

22 марта 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Липецкая область

Регламентное ТО

5 марта 2018 • Пробег 12 351 км • Дилер • Воронежская обл, Воронеж г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Мойка автомобиля наружная частичная, Сервис по замене масла „Салонный фильтр снять и установить, Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить

Расчет стоимости ремонта

5 декабря 2018 • Пробег 20 758 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

25 февраля 2019 • Пробег 27 501 км • Данные о техосмотре

Регламентное ТО

27 февраля 2019 • Пробег 27 596 км • Дилер • Воронежская обл, Воронеж г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Мойка автомобиля наружная частичная, Инспекционный сервис с заменой масла „2 Салонный фильтр снять и установить, Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить, Корпус воздушного фильтра очистить

ДТП

13 августа 2019 • Данные о ДТП • Липецкая область

Регламентное ТО

18 февраля 2020 • Пробег 40 622 км • Дилер • Воронежская обл, Воронеж г

Крепление колеса проверить, Давление в шинах проверить, Мойка автомобиля наружная частичная, Сервис по замене масла „Сервис по замене тормозной жидкости „4 Колесо снять и установить, ПРОКАЧКА ТОРМ СИСТ - С/У, Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить, Корпус

воздушного фильтра очистить, Противопылевой фильтр салона заменить, Мойка подкапотного пространства

Прохождение технического осмотра

12 марта 2021

Данные о техосмотре
Пробег 73 110 км



Размещение первого объявления на других площадках

12 сентября 2021 • Пробег 97 028 км • Объявления на других площадках • Липецк

Размещение первого объявления на Авито

18 ноября 2021 • Пробег 102 937 км • Авито • Липецкая область, Липецк

ДТП

14 июля 2022 • Данные о ДТП • Липецкая область

Расчет стоимости ремонта

29 августа 2022 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

9 сентября 2022 • Пробег 131 417 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

6 марта 2023 • Пробег 140 615 км • Audatex

ДТП

24 июня 2023 • Данные о ДТП • Липецкая область

Расчет стоимости ремонта

3 июля 2023 • Пробег 144 813 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

13 июля 2023 • Audatex

Размещение второго объявления на Авито

17 марта 2025 • Пробег 190 000 км • Авито • Москва

2 владелец

Период владения:
23 апреля 2025 — н.в.

Срок владения:
12 дней


Тип владельца:
Физическое лицо

Смена владельца

23 апреля 2025 • Данные о регистрации

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 190 000 км.



2 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

25 февраля 2019 года

Пробег: 27 501 км

12 марта 2021 года

Пробег: 73 110 км

Действителен: До 12 марта 2023 года

Номер диагностической карты: 091621012100122

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 18 ноября 2016

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

Спецификация: НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ А/М AUDI A6, МОМЕНТ ВЫПУСКА 14.10.16 ,
VIN:WAUZZZ4G9HN057558 ,КУЗОВ №: WAUZZZ4G9HN057558, ШАССИ №:
ОТСУТСТВУЕТ, МЕСТ:5, ПАССАЖ. МЕСТ:4, ЦВЕТ:ЧЕРНЫЙ, ДВИГ.:БЕНЗИНОВЫЙ,
МОД. ДВ:CYGA, №ДВИГ.:CYG 017416, ОБЪЕМ 1798CM3,
МОЩН.190Л.С./140КВТ,ЭК.КЛ

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: A6/Avant

Дата производства: 14.10.2016

Модельный год: 2017

Период производства: 2015 - 2018

Рынок: Европа

Двигатель: CYGA

Диапазон номеров двигателя: 17416

Двигатель: 1800CC / 190hp / 140kW

Тип коробки передач: SJK(7A)

Код цвета салона: IY



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.