



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 26 мая 2025 года

BMW X3, 2019

VIN: WBATX31050LF54190

Госномер: C888PX48

Номер кузова:

WBATX31050LF54190

Номер двигателя: 68165569

Номер ПТС: 78УХ615944

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9908237793

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой прочее

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 995 см³

Мощность: 190 л.с.

Последний пробег: 62 446 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 6 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 62 446 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 1 владелец по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 26.05.2025 19:20. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 13 апреля 2019 — н.в.

Срок владения: 6 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Липецкая область

! **Был в ДТП**

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

13 января 2022 года

Тип происшествия: Столкновение

Тип оформления: Европротокол

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

31 марта 2022 года

Стоимость ремонта: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: до 10 000 ₽

Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Фара левая включая лампочки (светодиодная)

Данные): исключено на основании технических требований

Колесный диск передний левый: исключено на основе

Овальные тяги трансмиссии

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера передняя ремонтная окраска

Боковая стенка передняя левая ремонт. Окраска <50%

Накладка арки колеса передняя левая ремонтная окраска

Замена

Эмблема боковины передняя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надбавка времени к основной работе	Крепление под номерной знак - снятие/установка
Боковую стенку переднюю левую снять/установить	Противотуманные фары - обе - снятие/установка
Облицовка бампера переднего с установкой	Противотуманные фары - отрегулировать
Ультразвуковой преобразователь передний левый снятие/установка	Покрытие левого бампера переднего снять/установить
Ультразвуковой преобразователь передний правый снятие/установка	Покрытие правого бампера переднего снять/установить
Решетка вентилятора нижняя снятие/установка	Фары - обе - снятие/установка
Накладка средняя бампера переднего - снятие/установка	Аккумуляторная батарея задняя - снятие/установка

2 июля 2024 года

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: 100 000 – 150 000 ₽

Стоимость запасных частей: 10 000 – 20 000 ₽

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₽

Ремонт

Боковая стенка передняя левая ремонтировать

Боковая стенка передняя правая ремонтировать

Дверь передняя левая ремонтировать

Дверь передняя правая ремонтировать

Дверь задняя левая ремонтировать

Дверь задняя правая ремонтировать

Крыша ремонтировать

Крышка багажника ремонтировать

Боковина задняя левая ремонтировать

Боковина задняя правая ремонтировать

Боковая рама средняя левая ремонтировать

Боковая рама средняя правая ремонтировать

Окраска новой детали

Капот окрасить

Замена

Эмблема передняя

Капот

Планка А-стойка левая

Молдинг бокового стекла задний правый

Капот - снятие/установка

Капот - заменить

Накладка А-стойки левая - снятие/установка

Декоративная планка бокового окна задняя правая
снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надбавка времени к основной работе

Работы по разборке/сборке для окраски крыши

Работы по разборке/сборке двери передней правой
для окраски

Подкрылок передний левый - снятие/установка

Подкрылок передний правый - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла передний левый -
снятие/установка

Модуль двери передний левый снятие/установка

Модуль двери передний правый снятие/установка

Обивка двери задней левой - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла задний левый -
снятие/установка

Модуль двери задний левый с установкой

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Уплотнитель/и опускного стекла задний правый -
снятие/установка

Модуль двери задний правый снятие/установка

Кожух колесной арки задний левый - снятие/
установка

Кожух колесной арки задний правый - снятие/
установка

Обивка двери задка - снятие/установка

Облицовка крыши - снятие/установка

Аккумуляторная батарея задняя - снятие/установка

Аккумуляторная батарея - проверить

Колесо заднее левое - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Диагностика транспортного средства - провести

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации

Крышка капота с антикоррозионной защитой

Капота/к обработка пола/днища

✓ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 3 614 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 999 000 — 5 200 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 3 469 800 — 4 120 400 ₽

6 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 6 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

5 февраля 2019 • Данные о таможенном оформлении

Период владения:

13 апреля 2019 — н.в.

Срок владения:

6 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Липецкая область

Первичная регистрация

13 апреля 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Липецкая область

Регламентное ТО

30 сентября 2019

Дилер

Пробег 15 476 км • Москва

Выполненные работы:

- ТО в обычном объеме
- ТО двигателя по регламенту OelSERVICE BMW без дополнительного обслуживания

Затраченные материалы и запчасти:

- К-т сменного элемента масляного фильтра
- Масло моторное edge professional c3 0w-30 208 л. (розлив) (156f71)
- Очиститель тормозных механизмов rw-38 (0,5л)

AVILON

ДТП

13 января 2022 • Данные о ДТП

Расчет стоимости ремонта


31 марта 2022 • Пробег 62 446 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

2 июля 2024 • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 62 446 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 52 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 5 февраля 2019

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 12 апреля 2025 года — 11 апреля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: X3 20dX

Код модели: TX31

Дата производства: 21.12.2018

Код серии: G01

Серия: X3 G01

Код региона поставки: ЕЭК

Двигатель: B47 (2000CC / 140kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: AWD

Кузов: SAV

Код цвета салона: Cloth/leather Vernasca/black contr.blue

Количество дверей: 5

Руль: Левый руль



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.